


## Fiche de Fonction

Appellation du poste		
Stagiaire Adjoint du responsable de production		
Autre(s) titre(s) pour ce poste		
Nom de l'employé(e)		
Délégation de responsabilité		<b>SERVICE</b>
D FOLTZ		METHODES - PRODUCTION

### Missions

- Analyser les coûts de production calculés dans la GPAO et leur valorisation. Analyser les écarts prévisionnels et effectifs. Mettre en œuvre les actions correctives dans un objectif de maîtrise de la marge brute par produits.
- Responsabilité du choix des indicateurs de production, de leur mise à jour et de leur pertinence
  - analyse détaillée des stocks : en-cours de production, stocks finis
  - analyse détaillée de la charge par pôle d'usinage: définir la charge par semaine et par machine
  - analyse de la fiabilité des livraisons
- Maximiser la productivité du parc machines : avoir le souci constant de faire évoluer les processus de fabrication
- Rendre compte au responsable de production

### Tâches

#### A- Indicateurs de production

1. Analyse de l'encours : suivre les lancements et faire comparaison avec les objectifs de réduction des lots de lancement
2. analyse de la fiabilité des livraisons: faire ressortir le retard imputable aux fournisseurs et trouver les responsabilités avec l'acheteur.
3. Analyse du stock: redéfinir les calculs de QaF (méthode Wilson pour déterminer les quantités économiques) pour les 80/20 par la mesure du temps de réglage
4. Mesurer le taux d'utilisation des machines répertoriées par le responsable de production.
5. Veiller à la mise à jour permanente des indicateurs sur le tableau d'affichage

#### VISA

Employé(e) :	Responsable :
Date :	Date :

## B- Analyse de la valeur et productivité

1. Aider le responsable de production dans l'optimisation de l'utilisation des moyens de production déjà en place. Analyser les coûts cachés en production et chercher à les minimiser.
2. Pôle Tournage : optimiser le rapport charge de travail / délai de fabrication et de livraison
  - a. Informer le responsable de production de tout déséquilibre prévisible par l'analyse de la charge de travail dans :
    - l'activité du matériel de production
    - la charge de travail du personnel
3. organiser les analyses de la valeur effectuées sur les processus de fabrication ou les produits de l'entreprise. Définir le coût réel de fabrication et de montage des unités suivantes : MAX 30B, MAX 20F et UA3.

Analyser les anciens OF supérieurs à 1 an et Etablir des propositions sur les articles à jeter ou déprécier

4. Proposer au responsable de production le traitement de nouvelles pièces à produire en :
  - négoce,
  - sous-traitance
  - production propre

## C- Actions spécifiques

1. Faire bilan économique de certaines affaires spéciales:

## D- GPAO

1. s'assurer de la cohérence des prix de revient prévisionnel et effectif
2. favoriser l'émergence de nouvelles méthodes pour plus de réactivité et de flexibilité

## LISTE DE DOCUMENTS A SUIVRE:

1. **Formulaire des indicateurs**
2. **Formulaire 34 : taux d'utilisation des machines planifié et effectif (Taux d'utilisation des machines IST/ SOLL)**
3. **Formulaire des temps d'OF prévu-réalisé**

VISA	
Employé(e) :	Responsable :
Date :	Date :